

# 庄南小学校校区

学校区域図



2. 交通量が多いにもかかわらず幅員が狭く歩道が無いため危険。  
 <対策>車道拡幅、歩道の設置【事業継続】



1

3. 交通量が多いにもかかわらず幅員が狭く歩道が無いため危険。  
 <対策>路側帯カラー化【対策済】

4. 交差点での一時停止無視が多く、見通しも悪い  
 ため危険。  
 <対策>・老朽化した規制標識の交換【対策済】  
 ・交通規制の見直し、横断歩道の増設【検討中】

庄南小学校

7. 速度制限もなく、歩道が整備されていないため危険である。  
 <対策>路側帯のカラー舗装化【事業継続中】

8. 用水路に安全柵が設置されているが、劣化している箇所がある。  
 <対策>・転落防止柵の修繕【事業継続中】

5. 道路が狭く、S字カーブになっており、見通しが悪い。歩道の境界線はあるが、歩道部分が狭い。  
 <対策>速度取締りの実施【検討中】

6. 道路幅員が狭く、歩道が整備されていないため、車両と歩行者が交錯し危険交差点の見通しが悪い。  
 <対策>砺波中部広域農道との交差点と、上中野交差点との区間で道路を整備し、通学路区間から通過交通を分離する。【R2年度 対策済】

凡 例	
通学路（学校指定）	---
要対策箇所（対策済）	●
要対策箇所（事業継続中）	●
要対策箇所（検討中）	●

