

砺波市 未就学児が日常的に集団で移動する経路の要対策箇所一覧

(R3.3月末現在)

【出町認定こども園】

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 実施状況 |
|------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 市道太郎丸西部3号線 | 深江 外 | ・ガードレールが部分的に途切れている箇所があり、危険である。 | ガードレールの途切れた箇所をチェーンで封鎖 | 砺波市 | R1年度 対策済 |
| 2 | 市道停車場広上町線 | 表町 | ・交通量が多いにもかかわらず、幅員が狭く、歩道が無いため危険である。 | 路側帯のカラー舗装化 | 砺波市 | R2年度 対策済 |
| 3 | 一般県道安養寺砺波線 | 出町 | ・横断歩道が道路の分離帯で分離されており、滞留場所が危険である。 | ガードレール等の設置 | 砺波市 | R2年度 対策済 |

【北部認定こども園】

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 実施状況 |
|------|----------|--------|----------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | 市道中神東宮森線 | 小島 | ・交通量が多いにもかかわらず、周辺に横断歩道がない。 | 横断歩道の設置 | 富山県公安委員会 | R2年度 対策済 |

【あぶらでん認定こども園（私立）】

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 実施状況 |
|------|-------------|--------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 国道156号 | 十年明 | ・交通量が多いため、滞留場所が危険である。 | ガードレール等の設置 | 国土交通省 | 検討中 |
| 2 | 市道十年明千保線 | 三郎丸 | ・歩道を利用するための横断歩道が周辺にない。 | 横断歩道の設置 警戒標識の設置 | 富山県公安委員会 砺波市 | R2年度 対策済 対策予定 |
| 3 | 主要地方道坪野小矢部線 | 三郎丸 | ・交通量が多いにもかかわらず、歩道がない。 | 歩道の設置 | 富山県 | 検討中 |

【高波幼稚園】 ※令和3年3月31日をもって閉園

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 実施状況 |
|------|-------------|--------|-----------------------|------------|------|----------|
| 1 | 一般県道北高木新富町線 | 高波 | ・交通量が多いため、滞留場所が危険である。 | ガードレール等の設置 | 砺波市 | R2年度 対策済 |

【市立砺波総合病院内保育所ひまわり】

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 実施状況 |
|------|---------|--------|-------------------------------------|-------------|------|----------|
| 1 | 市道本町病院線 | 平和町 | ・滞留場所が危険である。近隣施設の利用者の車が置かれていることがある。 | クッションドラムの設置 | 砺波市 | R1年度 対策済 |